

Správa o odbornej prehliadke a odbornej skúške antistatickej podlahy

vykonanej podľa vyhlášky číslo 508/2009 Z. z. MPSVR SR, STN 33 1500, STN 33 2000-4-41, STN 33 2030, STN 33 2000-7-710 a STN 33 2000-6.

Druh správy: východisková

Číslo správy: Bš xxx.2018

Dátum začatia: y1. z1. 2018

Dátum ukončenia: y2. z2. 2018

Revízný technik: Ing. Peter Bartoš, Hany Meličkovej 16, Bratislava, www.reviznasprava.sk, www.opos.sk, email: bartos@opos.sk, tel. č. 0903 712723, číslo osvedčenia 172 IBA 1998 EZ E A E2

Organizácia: OPOS s. r. o., Hany Meličkovej 16, 841 05 Bratislava, číslo oprávnenia 133/1/2014-EZ-S,O(OU,R,M)-E1-A,B

Prevádzkovateľ: Ambulantné zdravotné stredisko B. Braun, Poľnohospodárska ulica, Bratislava

Objekt: Antistatická podlaha

Súpis použitých prístrojov: PU 182.1 v. č. 9734639

digioHM 40 v. č. 205002

Fluke 1630 v. č. S/N 30000083-C,

Vymedzenie rozsahu antistatickej podlahy: Predmetom tejto správy o odbornej prehliadke a odbornej skúške je kontrola a meranie antistatických podláh v týchto priestoroch:

Účel miestnosti:	Plocha miestnosti (m ²):	Počet pripojení k prípojnici potenciál. pospájania (ks):
1_13 Vyšetrovňa	15,07	2
1_18 Dialýza	104,21	2
1_19 Dialýza inf.	10,75	2
1_20 Dialýza VIP	22,32	2
1_21 Dialýza VIP	20,50	2
1_24 Technik	11,86	2
2_29 Geriatrická ambulancia	15,61	2
2_30 Prípravovňa - sestra	12,87	2
2_31 Diabetologická ambulancia	15,70	2

Antistatická podlaha v uvedených priestoroch je vyhotovená z týchto materiálov:

1. Antistatická podlaha sivá Tarkett IQ Torro SC 101 v miestnostiach č. 1_18, 2_29, 2_30, 2_31.
2. Antistatická podlaha zelená Tarkett IQ Torro SC 576 v miestn. č. 1_13, 1_18, 1_19, 1_20, 1_21, 1_24.
3. Lepidlo Ceresit K112.

4. Pod antistatickou podlahou sú uložené medené pásiky rozmeru 10mm x 0,1mm. Z pásikov je pod podlahovou krytinou vyhotovená mrežová sústava. Mrežová sústava z medených pásikov je ukončená v krabiciach na stenách jednotlivých miestností pre lekárske účely. Medené pásiky sú v krabiciach spojené s vodičmi CY 10mm², ktoré sú pripojené na prípojnice potenciálového pospájania. Prípojnice potenciálového pospájania sú pripojené k hlavnej uzemňovacej svorke.

Podklady použité pri vypracovaní správy:

- A. Poznatky získané pri prehliadke a meraní antistatických podláh.
- B. Projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia antistatickej podlahy.
- C. Protokol o určení vonkajších vplyvov číslo xyz zo dňa y3. z3. 2017.
- D. Protokol o určení klasifikácie zdravotníckeho priestoru číslo abc zo dňa y4. z4. 2017.

Rozdelenie technických elektrických zariadení podľa miery ohrozenia: V zmysle vyhlášky MPSVaR SR 508/2009 Z. z. §4, prílohy číslo 1, časť III. je technické elektrické zariadenie zaradené do tejto/týchto skupín:

- A. Elektrické zariadenie s vysokou mierou ohrozenia, odsek h) - elektrická inštalácia v miestnosti na zdravotnícke účely.

Určenie vonkajších vplyvov v zmysle STN 33 2000-5-51: Vonkajšie vplyvy sú určené protokolom o určení vonkajších vplyvov číslo xyz zo dňa y3. z3. 2017, ktorý je súčasťou projektovej dokumentácie. Antistatická podlaha je v zmysle STN 33 2000-5-51 príloha ZA, čl. NZA.1.6 a NZA.1.7 a príloha N3, tabuľka N3.1 a N3.2 umiestnené v týchto obvyklých štandardných vonkajších vplyvoch:

III - vnútorné priestory s regulovanou teplotou.

Priradenie čísel skupín a klasifikácia bezpečnostných technických prostriedkov budovy pre zdravotnícke priestory v zmysle STN 33 2000-7-710, príloha B, tabuľka B1:

- 1. Zdravotnícky priestor 6, skupina 1 v miestnostiach č. 1_13, 1_24, 2_29, 2_30, 2_31.
- 2. Zdravotnícky priestor 19, skupina 2 v miestnostiach 1_18, 1_19, 1_20, 1_21.

Údaje o napájacej sieti v zmysle STN EN 61293 (33 0150):

3/N/PE AC 400/230V 50Hz TN-C-S

2 DC 24V 50Hz PELV

2 DC 12V 50Hz SELV

410 Stanovenie základných princípov a požiadaviek na použitie ochranných opatrení v zmysle STN 33 2000-4-41 kapitola 410:

Základné pravidlo ochrany proti zásahu elektrickým prúdom je, že nebezpečné živé časti nesmú byť prístupné a prístupné vodivé časti nesmú byť nebezpečnými živými časťami ani v normálnych podmienkach a ani v podmienkach jedinej poruchy v zmysle STN 33 2000-4-41 kapitola 410. Základnú ochranu (ochranu v normálnych podmienkach, ochranu pred priamym dotykom) zaisťujú opatrenia základnej ochrany. Ochranu

pri poruche (ochranu v podmienkach poruchy, ochranu pred nepriamym dotykom) v podmienkach jedinej poruchy zaisťujú opatrenia ochrany pri poruche. Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom alternatívne zaisťuje zvýšená ochrana, ktorá zaisťuje ochranu v normálnych podmienkach aj v podmienkach jedinej poruchy.

411 Samočinné odpojenie napájania v zmysle STN 33 2000-4-41 kapitola 411:

411.2 Požiadavky na základnú ochranu (ochranu pred priamym dotykom) v zmysle STN 33 2000-4-41 čl. 411.2:

A.1 Základná izolácia živých častí v zmysle STN 33 2000-4-41 príloha A, čl. A.1.

A.2 Zábrany alebo kryty v zmysle STN 33 2000-4-41 príloha A, čl. A.2.

411.3 Požiadavky na ochranu pri poruche (ochranu pred nepriamym dotykom) v zmysle STN 33 2000-4-41 čl. 411.3:

411.3.1 Ochranné uzemnenie a ochranné pospájanie v zmysle STN 33 2000-4-41 čl. 411.3.1.

411.3.1.1 Ochranné uzemnenie v zmysle STN 33 2000-4-41 čl. 411.3.1.1.

411.3.1.2 Ochranné pospájanie v zmysle STN 33 2000-4-41 čl. 411.3.1.2.

411.3.2 Samočinné odpojenie pri poruche v zmysle STN 33 2000-4-41 čl. 411.3.2.

411.3.3 Doplnková ochrana prúdovým chráničom (RCD) v zmysle STN 33 2000-4-41 čl. 411.3.3. a čl. 415.1.

411.4 Systém TN v zmysle STN 33 2000-4-41 čl. 411.4.

412 Dvojitá alebo zosilnená izolácia v zmysle STN 33 2000-4-41 kapitola 412:

412.1.1 Dvojitá alebo zosilnená izolácia:

- základná ochrana je zabezpečená základnou izoláciou a ochrana pri poruche je zabezpečená prídavnou izoláciou v súlade s STN 33 2000-4-41 príloha A, čl. A.1, alebo

- základná ochrana a ochrana pri poruche je zaistená zosilnenou izoláciou medzi živými časťami a prístupnými časťami.

415 Doplnková ochrana v zmysle STN 33 2000-4-41 kapitola 415:

415.1 Doplnková ochrana: prúdové chrániče (RCD) v zmysle STN 33 2000-4-41 čl. 415.1.

415.2 Doplnková ochrana: doplnkové ochranné pospájanie v zmysle STN 33 2000-4-41 čl. 415.2.

710.41 Stanovenie základných princípov a požiadaviek na použitie ochranných opatrení v zmysle STN 33 2000-7-710 kapitola 710.41: Zaistenie bezpečnosti - Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom.

710.410.3 Všeobecné požiadavky

710.410.3.5 Ochranné opatrenia „prekážky“ a „umiestnenie mimo dosahu“ ako sú špecifikované v HD 60364-4-411 2007, príloha B sa nesmú používať.

710.410.3.6 Ochranné opatrenia „nevodivé prostredie“, „neuzemnené miestne pospájanie“ a „elektrické oddelenie pri napájaní viac ako jedného spotrebiča“ ako sú špecifikované v HD 60364-4-411 2007, príloha C sa nesmú používať.

710.411 Ochranné opatrenie: Samočinné odpojenie napájania.

710.411.3.2 Samočinné odpojenie napájania v prípade poruchy.

710.411.3.2.1 Samočinné odpojenie napájania v prípade poruchy, súčasné použitie viacerých zariadení pripojených na ten istý obvod nesmie spôsobiť neželané vypnutie prúdového chrániča.

V zdravotníckych priestoroch skupiny 1 a 2, v ktorých sa vyžaduje použitie RCD, musia sa zvoliť RCD typu A alebo B v závislosti od poruchového prúdu.

V zdravotníckych priestoroch skupiny 1 a 2, pre sústavy IT, TN a TT dohodnuté dotykové napätie U_L nesmie prekročiť striedavú hodnotu 25V ($U_L \leq 25V AC$).

710.411.4 Sústava TN

V koncových obvodoch skupiny 1 s menovitým prúdom do 32A sa musia použiť prúdové chrániče (RCD) s menovitým rozdielovým prúdom neprevyšujúcim 30mA.

V zdravotníckych priestoroch (okrem zdravotníckych sústav IT) skupiny 2 ochrana samočinným odpojením napájania s použitím prúdových chráničov (RCD) s menovitým rozdielovým prúdom neprevyšujúcim 30mA sa musí použiť iba pri vybraných obvodoch.

710.411.6 Sústava IT

V zdravotníckych priestoroch skupiny 2 sa musí použiť zdravotnícka sústava IT v koncových obvodoch s výnimkou zariadení určených v odseku 710.411.4.

Zdravotnícka sústava IT sa musí vybaviť prístrojom monitorujúcim izoláciu v súlade s prílohou A a s prílohou B z EN 61557-8 2007. Akustický a vizuálny výstražný systém musí byť umiestnený na vhodnom mieste tak, aby sa dal trvalo sledovať zdravotníckym personálom a technickou obsluhou.

710.414 Ochranné opatrenie: malé napätie SELV a PELV

710.414.1 V zdravotníckych priestoroch skupiny 1 a 2 menovité napätie nesmie prekročiť striedavú hodnotu 25V alebo jednosmernú hodnotu 60V.

710.411.4.1 V zdravotníckych priestoroch skupiny 2, v ktorých sa používa PELV, neživé časti zariadení sa musia spojiť s vodičom ochranného pospájania.

710.415.2 Doplnková ochrana: doplnkové ochranné pospájanie

710.415.2.1 V zdravotníckych priestoroch skupiny 1 a 2 sa musí inštalovať doplnkové ochranné pospájanie a vodiče doplnkového pospájania sa musia pripojiť na prípojnicu pospájania s cieľom vyrovnania rozdielov potenciálov.

710.415.2.2 V zdravotníckych priestoroch skupiny 1 odpor ochranných vodičov vrátane odporu prípojov nesmie prevýšiť hodnotu $0,7\Omega$.

V zdravotníckych priestoroch skupiny 2 odpor ochranných vodičov vrátane odporu prípojov nesmie prevýšiť hodnotu $0,2\Omega$.

710.415.2.101 Ochranné pospájanie sa musí umiestniť v zdravotníckom priestore alebo v jeho blízkosti a musí sa pripojiť na hlavný uzemňovací vodič.

Súpis vykonaných úkonov:

Prehliadka - v zmysle STN 33 2000-6 kapitola 61.2, čl. 61.2.2 a čl. 61.2.3 bola pred skúšaním a pred uvedením antistatickej podlahy do prevádzkového stavu vykonaná vizuálna prehliadka antistatickej podlahy a porovnanie stavu antistatickej podlahy s požiadavkami:

- a. V zmysle STN 33 2000-4-41 bol skontrolovaný spôsob ochrany pred zásahom elektrickým prúdom.
- b. V zmysle STN 33 2000-4-42 a STN 33 2000-5-52 kapitola 527 boli skontrolované opatrenia proti šíreniu požiaru a ochrany pred účinkami tepla.

- c. V zmysle STN 33 2000-4-43 a STN 33 2000-5-52 kapitola 523 a 525 bol skontrolovaný výber vodičov a káblov podľa prúdovej zaťažiteľnosti a úbytku napätia.
- d. V zmysle STN 33 2000-5-53 bol skontrolovaný výber a nastavenie ochranných prístrojov a monitorovacích zariadení.
- e. V zmysle STN 33 2000-5-53 kapitola 536 bola skontrolovaná prítomnosť a správne umiestnenie vhodných prístrojov na bezpečné odpojenie a spínanie.
- f. V zmysle STN 33 2000 4-42 kapitola 422, STN 33 2000-5-51 kapitola 512.2 a STN 33 2000 5-52 kapitola 522 bol skontrolovaný výber zariadení a ochranných opatrení vzhľadom na vonkajšie vplyvy.
- g. V zmysle STN 33 2000-5-51 kapitola 514.3 bolo skontrolované správne označenie neutrálnych vodičov, ochranných vodičov a ostatných vodičov.
- h. V zmysle STN 33 2000-5-53 kapitola 536 bola skontrolovaná prítomnosť jednopólových spínacích prístrojov pripojených v obvode krajných vodičov.
- i. V zmysle STN 33 2000-5-51 kapitola 514.5 bolo skontrolované použitie schém a výstražných nápisov alebo iných podobných informácií.
- j. V zmysle STN 33 2000-5-51 kapitola 514 bolo skontrolované označenie obvodov, nadprúdových ochranných prístrojov, spínačov, svoriek atď.
- k. V zmysle STN 33 2000-5-52 kapitola 526 bola skontrolovaná správnosť pripojenia vodičov.
- l. V zmysle STN 33 2000-5-54 bolo skontrolované použitie a primeranosť ochranných vodičov vrátane vodičov na ochranné pospájanie a vodičov na doplnkové pospájanie.
- m. V zmysle STN 33 2000-5-51 kapitola 513 a 514 bola skontrolovaná prístupnosť k zariadeniam na ľahké ovládanie, identifikáciu a údržbu.

Skúšanie v zmysle STN 33 2000-4-41:

V zmysle STN 33 2000-6 kapitola 61.3, čl. 61.3.1 boli vykonané nasledujúce skúšky:

- a. V zmysle STN 33 2000-6 čl. 61.3.2 bola vykonaná skúška spojitosti ochranných vodičov vrátane vodičov na ochranné pospájanie a vodičov na doplnkové a hlavné pospájanie.
- b. V zmysle STN 33 2000-6 čl. 61.3.3 boli merané izolačné odpory elektrického zariadenia medzi pracovnými vodičmi a ochrannými vodičmi pripojenými na uzemňovaciu sústavu. Uvádzané hodnoty sú **najnižšie** name-
rané v každom obvode.
- c. V zmysle STN 33 2000-6 čl. 61.3.4 bola preverená ochrana SELV, PELV alebo elektrickým oddelením obvodov meraním izolačného odporu:
 - c1. V zmysle STN 33 2000-6 čl. 61.3.4.1 pri ochrane SELV bolo preverené oddelenie živých častí od živých častí iných obvodov a od zeme meraním izolačného odporu.
 - c2. V zmysle STN 33 2000-6 čl. 61.3.4.2 pri ochrane PELV bolo preverené oddelenie živých častí od živých častí iných obvodov meraním izolačného odporu.
 - c3. V zmysle STN 33 2000-6 čl. 61.3.4.3 pri ochrane elektrickým oddelením obvodov bolo preverené odde-
lenie živých častí od živých častí iných obvodov a od zeme meraním izolačného odporu.
- e. V zmysle STN 33 2000-6 čl. 61.3.6 bolo preverená ochrana samočinným odpojením napájania v sústave TN a IT:

e1a. **V sieti TN** v zmysle STN 33 2000-6 čl. 61.3.6.3 boli merané impedancie poruchovej slučky. Namerané impedancie poruchovej slučky v ohmoch spĺňajú požiadavku $Z_s \times I_a \leq U_o$ a sú v súlade s STN 33 2000-4-41 čl. 411.4.4, kde I_a je prúd v ampéroch zaisťujúci samočinné odpojenie odpojovacím prístrojom v čase stanovenom STN 33 2000-4-41 čl. 411.3.2.2 alebo rozdielový vypínací prúd prúdového chrániča v čase stanovenom v STN 33 2000-4-41 čl. 411.3.2.2 a U_o je menovité napätie vo voltoch krajného vodiča proti zemi. Uvádzané namerané hodnoty sú **najvyššie** namerané v každom obvode.

e1b. **V sieti IT** v zmysle STN 33 2000-6 čl. 61.3.6.3 boli merané impedancie poruchovej slučky. Namerané impedancie poruchovej slučky v ohmoch spĺňajú požiadavku $2 \times Z_s \times I_a \leq U_o$ a sú v súlade s STN 33 2000-4-41 čl. 411.6.4, kde I_a je prúd v ampéroch zaisťujúci samočinné odpojenie odpojovacím prístrojom v čase stanovenom STN 33 2000-4-41 čl. 411.3.2.2 alebo 411.3.2.3 a U_o je menovité napätie vo voltoch krajného vodiča proti zemi. Uvádzané namerané hodnoty sú **najvyššie** namerané v každom obvode. Dotykové napätie spĺňa podmienku $R_A \times I_a \leq 50V$ a je v súlade s STN 33 2000-4-41 čl. 411.6.4, kde I_a je prúd v ampéroch zaisťujúci samočinné odpojenie odpojovacím prístrojom v čase stanovenom STN 33 2000-4-41 čl. 411.3.2.2 alebo 411.3.2.4 a R_A je súčet odporu uzemňovača a odporu ochranného vodiča k neživým častiam v ohmoch.

e2. Boli preverené vlastnosti a/alebo účinnosti pridružených ochranných prístrojov:

e21. Pri nadprúdových ochranných prístrojoch bolo preverenie vlastností a/alebo účinností pridružených ochranných prístrojoch vykonané vizuálnou prehliadkou a zistením menovitých hodnôt prúdov a typov ističov a poistiek.

e22. Pri prúdových chráničoch bolo preverenie vlastností a/alebo účinností pridružených ochranných prístrojov vykonané vizuálnou prehliadkou a skúškou prúdových chráničov.

e3. V zmysle STN 33 2000-6 čl. 61.3.6.2 bol meraný zemný odpor uzemňovača, ku ktorému je pripojená hlavná uzemňovacia svorka v zmysle STN 33 2000-4-41 čl. 411.4.1.

f. V zmysle STN 33 2000-6 čl. 61.3.7 preverenie účinnosti opatrení použitých pri doplnkovej ochrane bolo vykonané vizuálnou prehliadkou a skúškou prúdových chráničov.

g. V zmysle STN 33 2000-6 čl. 61.3.8 skúškou polarity bolo preverené, že jedнопólové spínacie prístroje sú zapojené len v krajných vodičoch a nie sú zapojené v neutrálnych vodičoch.

h. V zmysle STN 33 2000-6 čl. 61.3.9 bolo preverené zachovanie sledu fáz.

i. V zmysle STN 33 2000-6 čl. 61.3.10 funkčnou skúškou bolo preverené, že elektrické zariadenie je správne namontované, nastavené a inštalované v súlade s príslušnými požiadavkami normy STN 33 2000-6.

j. V zmysle STN 33 2000-6 čl. 61.3.11 bol preverený úbytok napätia meraním impedancie obvodu.

k. V zmysle STN 33 2000-6 čl. 61.3.5 bol meraný izolačný odpor R_o - impedancia izolovaných podláh.

Meranie bolo vykonané meracím prístrojom izolačných stavov PU 182.1.

l. V zmysle STN 33 2000-6 čl. 61.3.10 funkčnou skúškou bolo preverené, že antistatická podlaha je správne namontovaná, nastavená a inštalovaná v súlade s príslušnými požiadavkami normy STN 33 2000-6.

Skúšanie v zmysle STN 33 2000-7-710:

V zmysle STN 33 2000-7-710 kapitola 710.6, čl. 710.61 boli vykonané nasledujúce skúšky:

a. Bola vykonaná funkčná skúška prístrojov monitorujúcich izoláciu a systému monitorujúceho preťaženia zdravotníckych sústav IT, rovnako ako akustických/vizuálnych výstražných systémov v súlade s STN 33 2000-7-710 čl. 710.411.6.3.101.

- b. Bolo vykonané meranie na preverenie, či je doplnkové pospájanie v súlade s STN 33 2000-7-710 čl. 710.415.2.1 a 710.415.2.2.
- c. Bolo vykonané meranie na preverenie celistvosti prostriedkov zabezpečujúcich pospájanie v súlade s STN 33 2000-7-710 čl. 710.415.2.2.
- d. Bolo vykonané preverenie splnenia požiadaviek na bezpečnostné technické prostriedky budov v súlade s STN 33 2000-7-710 čl. 710.56.
- e. Bolo vykonané meranie unikajúceho prúdu z výstupného obvodu a krytu transformátora pre zdravotnícku sústavu IT v stave bez zaťaženia v súlade s STN 33 2000-7-710 čl. 710.512.1.101.

Záznam o prehliadke antistatickej podlahy v zmysle STN 33 2000-6 kapitola 61.4, čl. 61.4.3:

V zmysle STN 33 2000-6 kapitola 61.2, čl. 61.2.2 a 61.2.3 bola pred skúšaním a pred uvedením antistatickej podlahy do prevádzkového stavu vykonaná vizuálna prehliadka antistatickej podlahy. Prehliadkou bolo potvrdené, že antistatická podlaha je v súlade s bezpečnostnými požiadavkami príslušných noriem na antistatické podlahy, je správne vybratá a inštalovaná v zmysle platných noriem STN a pokynov výrobcov a nie je viditeľne poškodená tak, aby sa zhoršila bezpečnosť.

Záznam o skúšaných obvodoch a o výsledkoch skúšok antistatickej podlahy v zmysle STN 33 2000-6 kapitola 61.4, čl. 61.4.3:

Izolačný odpor antistatickej podlahy bol meraný medzi medenými pásmi vyvedenými z antistatických podláh a snímacou elektródou položenou na meraných antistatických podlahách.

1_13 Vyšetrovňa:

Antistatická podlaha je spojená v dvoch bodoch s prípojnou potenciálového pospájania P18. Počet meraní 4x. Merania číslo PA18.1 a PA18.2 boli vykonané v blízkosti pripojenia antistatickej podlahy k ochrannému vodiču. Merania číslo PA18.11 a PA18.21 boli vykonané v náhodne vybranom bode antistatickej podlahy.

PA18.1 Nameraný odpor: $R_{18,1} = 32,4\text{M}\Omega$

PA18.11 Nameraný odpor: $R_{18,11} = 21,2\text{M}\Omega$

PA18.2 Nameraný odpor: $R_{18,2} = 23,7\text{M}\Omega$

PA18.21 Nameraný odpor: $R_{18,21} = 32,8\text{M}\Omega$

Priemerná nameraná hodnota: $R_{18} = (32,4 + 21,2 + 23,7 + 32,8) : 4 = 150,1 : 4 = 37,525\text{M}\Omega$

Hodnota izolačného odporu antistatickej podlahy vo vyšetrovni je nižšia ako je najvyššia dovolená hodnota izolačného odporu antistatickej podlahy R_0 v zmysle STN 33 2030 čl. 2.2.2 odsek 4., t. j. $1000\text{M}\Omega$.

Prechodové odpory spojitosti ochranných vodičov nepresiahli hodnotu: 0,04 Ω

Uzemnenie, ku ktorému je pripojená hlavná uzemňovacia svorka: 1,84 Ω

1_18 Dialýza:

Antistatická podlaha je spojená v dvoch bodoch s prípojnami potenciálového pospájania P6 a P15. Počet

meraní 4x. Merania číslo PA6.1 a PA15.1 boli vykonané v blízkosti pripojenia antistatickej podlahy k ochrannému vodiču. Merania číslo PA6.11 a PA15.11 boli vykonané v náhodne vybranom bode antistatickej podlahy.

PA6.1 Nameraný odpor: $R_{6.1} = 31,2\text{M}\Omega$

PA6.11 Nameraný odpor: $R_{6.11} = 44,9\text{M}\Omega$

PA15.1 Nameraný odpor: $R_{15.1} = 31,9\text{M}\Omega$

PA15.11 Nameraný odpor: $R_{15.11} = 35,2\text{M}\Omega$

Priemerná nameraná hodnota: $R_{6+15} = (31,2 + 44,9 + 31,8 + 35,2) : 4 = 143,2 : 4 = 35,800\text{M}\Omega$

Hodnota izolačného odporu antistatickej podlahy v miestnosti dialýzy je nižšia ako je najvyššia dovolená hodnota izolačného odporu antistatickej podlahy R_0 v zmysle STN 33 2030 čl. 2.2.2 odsek 4., t. j. $1000\text{M}\Omega$.

Prechodové odpory spojitosti ochranných vodičov nepresiahli hodnotu: 0,02 Ω

Uzemnenie, ku ktorému je pripojená hlavná uzemňovacia svorka: 1,84 Ω

1_19 Dialýza inf.:

Antistatická podlahy je spojená v dvoch bodoch s prípojnou potenciálového pospájania P5. Počet meraní 4x. Merania číslo PA5.1 a PA5.2 boli vykonané v blízkosti pripojenia antistatickej podlahy k ochrannému vodiču. Merania číslo PA5.11 a PA5.21 boli vykonané v náhodne vybranom bode antistatickej podlahy.

PA5.1 Nameraný odpor: $R_{5.1} = 37,4\text{M}\Omega$

PA5.11 Nameraný odpor: $R_{5.11} = 28,7\text{M}\Omega$

PA5.2 Nameraný odpor: $R_{5.2} = 56,9\text{M}\Omega$

PA5.21 Nameraný odpor: $R_{5.21} = 39,4\text{M}\Omega$

Priemerná nameraná hodnota: $R_5 = (37,4 + 28,7 + 56,9 + 39,4) : 4 = 162,4 : 4 = 40,600\text{M}\Omega$

Hodnota izolačného odporu antistatickej podlahy v miestnosti dialýzy inf. je nižšia ako je najvyššia dovolená hodnota izolačného odporu antistatickej podlahy R_0 v zmysle STN 33 2030 čl. 2.2.2 odsek 4., t. j. $1000\text{M}\Omega$.

Prechodové odpory spojitosti ochranných vodičov nepresiahli hodnotu: 0,05 Ω

Uzemnenie, ku ktorému je pripojená hlavná uzemňovacia svorka: 1,84 Ω

1_20 Dialýza VIP:

Antistatická podlahy je spojená v dvoch bodoch s prípojnou potenciálového pospájania P3. Počet meraní 4x. Merania číslo PA3.1 a PA3.2 boli vykonané v blízkosti pripojenia antistatickej podlahy k ochrannému vodiču. Merania číslo PA3.11 a PA3.21 boli vykonané v náhodne vybranom bode antistatickej podlahy.

PA3.1 Nameraný odpor: $R_{3.1} = 52,1\text{M}\Omega$

PA3.11 Nameraný odpor: $R_{3.11} = 45,8\text{M}\Omega$

PA3.2 Nameraný odpor: $R_{3.2} = 37,5\text{M}\Omega$

PA3.21 Nameraný odpor: $R_{3,21} = 44,7\text{M}\Omega$

Priemerná nameraná hodnota: $R_3 = (52,1 + 45,8 + 37,5 + 44,7) : 4 = 180,1 : 4 = 45,025\text{M}\Omega$

Hodnota izolačného odporu antistatickej podlahy v miestnosti dialýzy VIP je nižšia ako je najvyššia dovolená hodnota izolačného odporu antistatickej podlahy R_0 v zmysle STN 33 2030 čl. 2.2.2 odsek 4., t. j. $1000\text{M}\Omega$.

Prechodové odpory spojitosti ochranných vodičov nepresiahli hodnotu: 0,02 Ω

Uzemnenie, ku ktorému je pripojená hlavná uzemňovacia svorka: 1,84 Ω

1_21 Dialýza VIP:

Antistatická podlaha je spojená v dvoch bodoch s prípojnou potenciálového pospájania P1. Počet meraní 4x. Merania číslo PA1.1 a PA1.2 boli vykonané v blízkosti pripojenia antistatickej podlahy k ochrannému vodiču. Merania číslo PA1.11 a PA1.21 boli vykonané v náhodne vybranom bode antistatickej podlahy.

PA1.1 Nameraný odpor: $R_{1,1} = 33,4\text{M}\Omega$

PA1.11 Nameraný odpor: $R_{1,11} = 37,9\text{M}\Omega$

PA1.2 Nameraný odpor: $R_{1,2} = 65,3\text{M}\Omega$

PA1.21 Nameraný odpor: $R_{1,21} = 41,4\text{M}\Omega$

Priemerná nameraná hodnota: $R_1 = (33,4 + 37,9 + 65,3 + 41,4) : 4 = 178,0 : 4 = 44,500\text{M}\Omega$

Hodnota izolačného odporu antistatickej podlahy v dialýzy VIP je nižšia ako je najvyššia dovolená hodnota izolačného odporu antistatickej podlahy R_0 v zmysle STN 33 2030 čl. 2.2.2 odsek 4., t. j. $1000\text{M}\Omega$.

Prechodové odpory spojitosti ochranných vodičov nepresiahli hodnotu: 0,02 Ω

Uzemnenie, ku ktorému je pripojená hlavná uzemňovacia svorka: 1,84 Ω

1_24 Technik:

Antistatická podlaha je spojená v dvoch bodoch s prípojnou potenciálového pospájania P17. Počet meraní 4x. Merania číslo PA17.1 a PA17.2 boli vykonané v blízkosti pripojenia antistatickej podlahy k ochrannému vodiču. Merania číslo PA17.11 a PA17.21 boli vykonané v náhodne vybranom bode antistatickej podlahy.

PA17.1 Nameraný odpor: $R_{17,1} = 61,4\text{M}\Omega$

PA17.11 Nameraný odpor: $R_{17,11} = 53,1\text{M}\Omega$

PA17.2 Nameraný odpor: $R_{17,2} = 64,7\text{M}\Omega$

PA17.21 Nameraný odpor: $R_{17,21} = 35,8\text{M}\Omega$

Priemerná nameraná hodnota: $R_{17} = (61,4 + 53,1 + 64,7 + 35,8) : 4 = 215,0 : 4 = 53,750\text{M}\Omega$

Hodnota izolačného odporu antistatickej podlahy v miestnosti technika je nižšia ako je najvyššia dovolená hodnota izolačného odporu antistatickej podlahy R_0 v zmysle STN 33 2030 čl. 2.2.2 odsek 4., t. j. $1000\text{M}\Omega$.

Prechodové odpory spojitosti ochranných vodičov nepresiahli hodnotu: 0,05Ω
 Uzemnenie, ku ktorému je pripojená hlavná uzemňovacia svorka: 1,84Ω

2_29 Geriatrická ambulancia:

Antistatická podlaha je spojená v dvoch bodoch s prípojnicou potenciálového pospájania P23. Počet meraní 4x. Merania číslo PA23.1 a PA23.2 boli vykonané v blízkosti pripojenia antistatickej podlahy k ochrannému vodiču. Merania číslo PA23.11 a PA23.21 boli vykonané v náhodne vybranom bode antistatickej podlahy.

PA23.1 Nameraný odpor: $R_{23,1} = 38,2\text{M}\Omega$

PA23.11 Nameraný odpor: $R_{23,11} = 33,6\text{M}\Omega$

PA23.2 Nameraný odpor: $R_{23,2} = 44,9\text{M}\Omega$

PA23.21 Nameraný odpor: $R_{23,21} = 39,1\text{M}\Omega$

Priemerná nameraná hodnota: $R_{23} = (38,2 + 33,6 + 44,9 + 39,1) : 4 = 155,8 : 4 = 38,950\text{M}\Omega$

Hodnota izolačného odporu antistatickej podlahy v geriatrickej ambulancii je nižšia ako je najvyššia dovolená hodnota izolačného odporu antistatickej podlahy R_0 v zmysle STN 33 2030 čl. 2.2.2 odsek 4., t. j. 1000MΩ.

Prechodové odpory spojitosti ochranných vodičov nepresiahli hodnotu: 0,03Ω
 Uzemnenie, ku ktorému je pripojená hlavná uzemňovacia svorka: 1,84Ω

2_30 Prípravovňa - sestra:

Antistatická podlaha je spojená v dvoch bodoch s prípojnicou potenciálového pospájania P22. Počet meraní 4x. Merania číslo PA22.1 a PA22.2 boli vykonané v blízkosti pripojenia antistatickej podlahy k ochrannému vodiču. Merania číslo PA22.11 a PA22.21 boli vykonané v náhodne vybranom bode antistatickej podlahy.

PA22.1 Nameraný odpor: $R_{22,1} = 34,6\text{M}\Omega$

PA22.11 Nameraný odpor: $R_{22,11} = 39,3\text{M}\Omega$

PA22.2 Nameraný odpor: $R_{22,2} = 37,5\text{M}\Omega$

PA22.21 Nameraný odpor: $R_{22,21} = 41,3\text{M}\Omega$

Priemerná nameraná hodnota: $R_{22} = (34,6 + 39,3 + 37,5 + 41,3) : 4 = 152,7 : 4 = 38,175\text{M}\Omega$

Hodnota izolačného odporu antistatickej podlahy v miestnosti prípravovňa - sestra je nižšia ako je najvyššia dovolená hodnota izolačného odporu antistatickej podlahy R_0 v zmysle STN 33 2030 čl. 2.2.2 odsek 4., t. j. 1000MΩ.

Prechodové odpory spojitosti ochranných vodičov nepresiahli hodnotu: 0,02Ω
 Uzemnenie, ku ktorému je pripojená hlavná uzemňovacia svorka: 1,84Ω

2_31 Diabetologická ambulancia:

Antistatická podlaha je spojená v dvoch bodoch s prípojnicou potenciálového pospájania P21. Počet meraní 4x. Merania číslo PA21.1 a PA21.2 boli vykonané v blízkosti pripojenia antistatickej podlahy k ochrannému vodiču. Merania číslo PA21.11 a PA21.21 boli vykonané v náhodne vybranom bode antistatickej podlahy.

PA21.1 Nameraný odpor: $R_{21,1} = 44,3M\Omega$

PA21.11 Nameraný odpor: $R_{21,11} = 32,9M\Omega$

PA21.2 Nameraný odpor: $R_{21,2} = 36,4M\Omega$

PA21.21 Nameraný odpor: $R_{21,21} = 37,6M\Omega$

Priemerná nameraná hodnota: $R_{22} = (44,3 + 32,9 + 36,4 + 37,6) : 4 = 151,2 : 4 = 37,800M\Omega$

Hodnota izolačného odporu antistatickej podlahy v diabetologickej ambulancii je nižšia ako je najvyššia dovolená hodnota izolačného odporu antistatickej podlahy R_0 v zmysle STN 33 2030 čl. 2.2.2 odsek 4., t. j. $1000M\Omega$.

Prechodové odpory spojitosti ochranných vodičov nepresiahli hodnotu: 0,05 Ω

Uzemnenie, ku ktorému je pripojená hlavná uzemňovacia svorka: 1,84 Ω

Súpis zistených chýb a nedostatkov: Na antistatickej podlahe neboli zistené chyby a nedostatky.

Celkový posudok: Antistatická podlaha je z hľadiska bezpečnosti **schopné** prevádzky.

Prvú pravidelnú správu o odbornej prehliadke a odbornej skúške antistatickej podlahy v zmysle vyhlášky č. 508/2009 Z. z. príloha č. 8. a STN 33 1500 čl. 3. tab. 1. vyhotovte v roku 2020.

Správa má: 11. strany/strán

Počet vyhotovení správ: 3x

Rozdeľovník: 2x užívateľ antistatickej podlahy

1x revízny technik

Dátum vyhotovenia správy: y4. z4. 2018

Dátum odovzdania správy: y5. z5. 2018

podpis revízneho technika:



správu prevzal: